事例3

・**トラブル**
反応器内部コイル破孔

・**発生した原因**
劣化

・**処置した日時(異常が発覚した日時)**
9/2　8:19　BD-CUBE異常発報
9/6　検査部門より製品濃度低下の連絡有
内部コイル破孔疑い　漏れ確認
コイルの1本より破孔確認（保圧）

・**異常に気付かなかった場合の影響**
プラント停止＋工場操業ダウン