事例２

・**トラブル**
伝送器の老朽破損

・**発生した原因**
伝送器不良

・**処置した日時(異常が発覚した日時)**
3/5　夜間～　BD-CUBE異常発報が頻発
※異常発報は3/3から発生
トレンドを解析したところ、伝送器の異常を発見
アラーム範囲内であり、アラームの発報はなく
運転員は伝送器の異常に気付いていなかった

・**異常に気付かなかった場合の影響**
プラント停止