

蛍光 X 線分析装置 / 蛍光 X 線膜厚計

保守サポートプランのご案内



1 プロの目で しっかり点検

定期点検ではプロの目で装置内部までしっかりチェックします。点検時に不具合の兆候が見つかったら速やかに対処します。保守サポートプランなら不具合の早期発見と迅速な対応で安心です。

2 ダウンタイムを抑え、安定稼働

定期点検や保守履歴など、メーカーで装置状態を把握しています。突発的な故障が発生しても優先的に部品を確保しサービス員を派遣します。迅速な復旧対応により装置の高い稼働率を維持できます。




保守サポートプランによる

3つの安心

3 費用は年間定額制、 突発的な負担なし

X 線管球を含む全ての修理交換部品費をカバーしているので追加費用はかかりません。フルサポートプランは不具合時のみならず年 1 回計画的に X 線管球交換を実施します。



メリット！

保守サポートプラン中は、個別作業前の見積、社内りん議、注文書などの事務的な手続きは必要ありません。ご連絡を受けたのち、優先的に交換部品の確保やサービス員の派遣をおこないます。装置の復旧はスムーズです。

メリット！

突発的な故障が発生しても、追加の費用はかからないため、予算化しやすいです。

保守サポートプラン内容

プラン名	スタンダード	フルサポート
契約期間	1 年	
管球交換	不具合時のみ	定期交換 (年 1 回)
定期点検 (年 1 回)	○	○
随時保守 (無制限)	○	○
修理交換部品	○	○
推奨プラン	1 日 8 時間以内の稼働装置	1 日 8 時間以上のフル稼働装置
対象装置・価格表 (メーカー希望価格)		
FT110A	¥650,000	¥1,100,000
FT230	¥750,000	¥1,350,000
EA1400, EA6000VX	¥750,000	¥1,450,000
EA1000AIII	¥650,000	¥1,350,000

● 納品後 2 年以上経過した装置で初めて保守サポートプランに加入する場合は、加入時に **総合整備** が必要です。

総合整備	基本整備料(30万円) + 交換部品 (劣化度合いにより交換が必要な場合)
別途費用となる交換部品	① X線管球 ② 検出器 ③ 高圧電源ユニット ※ その他の交換部品や技術料、出張費用、管理費などは発生しません。 ※ X線管球、検出器の価格は機種により異なります。

※ 上記の記載金額はメーカー希望価格です。具体的な販売価格については販売店にお問合せ下さい。
 ※ 随時保守の内訳は「出張費・作業費」です。
 ※ 保守サポートプランは当社約款に基づき提供いたします。
 ※ 上記金額に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
 ※ 本サービスのご利用は日本国内に限ります。

注: 納品後 7 年以上経過している装置は、新規に保守サポートプランに加入いただくことはできません。
 また、納品後 7 年以内であっても著しい損傷がある装置はお断りする場合があります。

■ お問い合わせはこちら

株式会社 日立ハイテクアナリシス

サービスソリューション本部

分析サービス部 XRFサービス担当

〒104-0041 東京都中央区新富二丁目 15 番 5 号 RBM 築地ビル

<https://www.hitachi-hightech.com/han/>

Webサイト
2次元コード



0120-513-522

受付時間(平日): 9:00~12:00, 13:00~17:30

FAX

03-3523-1185

E-mail

han-service.x.fy@hitachi-hightech.com