

HITACHI

熱分析・粘弾性装置

定期点検
保守サポート
プランの
ご案内



保守サポートプランのご案内

装置の性能や機能を常にベストコンディションへ

プロによる安心作業

メンテナンス作業は、プロのスタッフが対応します。確実なメンテナンス作業で、お客様の装置状態を把握し、未然にトラブルを防止します。

優先対応

突発的な故障が発生しても、保守サポートプランに加入いただいたお客様には、優先的にサービス員を派遣します。また、保守サポートプラン加入のお客様専用保守パーツを確保しているため、ダウンタイムも最小限に抑えられます。

計画的な予算管理

保全のための技術費や部品費を一定額にするプランをご用意していますので、突然に保全の必要が生じて、追加の費用がかかりません。※諸条件あり

保守サポートプラン内容

プラン名	ライトプラン	スタンダードプラン	フルサポートプラン	
契約期間	1年	1年	1年	
定期点検(年/1回)	○	○	○	
随時保守(無制限)	○	○	○	
修理交換部品	×	○	○	
使用による消耗・偶発的故障	×	×	○ (条件あり 裏面参照)	
冷却ユニットおよび 温度調整ユニット故障	×	○ (追加費用あり)	○ (追加費用あり)	
ステーション故障	×	×	○	
対象装置・価格表(メーカー希望価格)				
DSC200・TMA7100・DMA200	¥300,000	¥480,000	¥680,000	
DSC600・STA200 STA200RV・TMA7300		¥530,000	¥730,000	
STA300		¥580,000	¥780,000	
オートサンプラー	¥20,000	¥20,000	¥20,000	
追加費用				
電気冷却ユニット PS (DSC200・TMA7100)	電気冷却ユニット PS2 (DSC600)	全自動ガス冷却ユニット	温度調整ユニット	ガスチラー冷却制御ユニット
¥150,000	¥250,000	¥150,000	¥250,000	¥200,000

スタンダードプラン・フルサポートプランの場合

- ① 納品後3年以上経過、かつ1年以内に点検を実施していない装置の場合は、**加入前に総合整備が必要です。**
基本整備料(¥250,000)+交換部品(劣化度合いにより交換が必要な場合)
- ② 新規に加入いただける装置は、**納品後7年以内の装置に限り**ます。※著しい損傷が見られる装置は加入をお断りする場合があります。

ライトプランの場合

- ① 納品後3年以上経過した装置でも、**加入前の総合整備は不要**です。
- ② 保守サポート可能な装置であれば、**納品後7年以降の装置でも新規に加入**いただけます。
- ③ 2台目以降の装置は**割引を適用**します。※連日作業にて点検を実施頂ける場合に限りです。

※ 上記の記載金額はメーカー希望価格です。具体的な販売価格については販売店にお問合せ下さい。
※ 保守サポートプランの継続期間は納品後7年目までです。8年目以降も継続をご希望の場合には別途相談とさせていただきます。
※ 随時保守の内訳は「出張費・作業費」です。
※ 修理交換部品は、消耗品を含みません。
※ スタンダードプランはステーションの修理費用は含みますがステーション更新費用は含まれません。
※ フルサポートプランのみ納品後5年以上経過したステーションで初めて保守サポートプランに加入する場合は、ステーション更新が必要です。
※ 沖縄、北海道、その他離島の場合は別途費用(¥60,000)を申し受けます。
※ 保守サポートプランは当社約款に基づき提供いたします。
※ 上記金額に消費税は含まれておりません。消費税は別途申し受けます。
※ 本サービスのご利用は日本国内に限ります。

✓ 各プラン、こんな方におすすめです！

納入後点検をご検討の方は、
まずライトプランから



ライトプラン

- ✓ 年1回の定期点検を計画している方
- ✓ 装置が故障した際、直ぐ診断して欲しい方

不具合対応含め、
安心して装置を運用したい方は、
スタンダードプランへ



スタンダードプラン

- ✓ 故障時、装置のダウンタイムを最短にしたい方
- ✓ 年間の費用を一定で運用したい方

全ての保守を
メーカーへお任せしたい方は、
フルサポートプランへ



フルサポートプラン

- ✓ 他部署や多くの方が装置を使用している
- ✓ お客様要因の故障も含めてサポートして欲しい方

フルサポートプランにある「使用による消耗、偶発的故障」って何？

①装置を使用する事により生じる部品の消耗による故障

DSC

- ・ 炉体のヒーター線劣化による断線故障

STA,TMA,DMA

- ・ 加熱炉のヒーター線劣化による断線故障

②使用時に思いがけないトラブルにより発生する故障 (故意、天変地異は除く)

DSC

- ・ サンプルの分解ガスによるセンサー汚染
- ・ 密封容器の破裂によるセンサー損傷
- ・ 結露によるセンサー異常

STA

- ・ 天秤ビームにピンセットを落とす、天秤ホルダーを引っ張る等の加重過負荷による故障

TMA

- ・ 結露による加熱炉故障
- ・ サンプルの分解ガスによる力発生部及び加熱炉の汚染

DMA

- ・ サンプルの分解ガスによる力発生部及び加熱炉の汚染

記載内容による故障も年1回まで修理保証します！
フルサポートプラン加入で全ての故障に対応可能！






定期点検のご案内

一つでも
当てはまる場合は、
✓ 定期点検
を行う目安です。

- 半年以上温度校正していない ✓
- センサーが汚れてきて、測定結果が正常なのか不安 ✓
- 加熱炉の開閉駆動の動きが悪くなってきた ✓
- オートサンブラが稼動する時に異音がある ✓
- バリデーションの点検をする必要がある ✓
- 近年使用していないので、正常に動作するか不安 ✓

重要! このような現象が出ていませんか。✓



日立ハイテクアナリシスの熱分析装置は、**1年に1回**の点検を推奨しています。

メリット
1

故障を未然に防ぐ

メリット
2

装置の状態把握

メリット
3

正確な測定結果提供

点検内容

定期点検料金

装置 1 台
¥140,000 ~

+

プラス 1 台につき、¥80,000 ~

+

オプション調整: ¥30,000~/台
追加校正: ¥30,000~

※上記の記載金額はメーカー希望価格です。具体的な販売価格については販売店にお問合せ下さい。
※出張費、諸経費が別途かかります。
※仕様により価格が異なります。

点検項目

電源部

加熱炉・センサー部

オートサンブラ部

PCステーション

校正

交換推奨部品

	部品名	交換推奨年数*
DSC	オートサンブラ駆動部	3年
	センサー炉体部	3年~5年
	炉体部断熱材	3年
STA (TG/DTA)	オートサンブラ駆動部	3年
	加熱炉駆動部配線	5年
	加熱炉	3年~5年
	天秤ビーム	3年
	LEDランプ	5年

※部品の保証期間ではございません。お客様の使用条件、測定サンプル、設置環境等によって異なる可能性があります。

検査証明書

ISO監査時などにメーカー点検を受けている証明としてお使いいただける検査証明書も発行可能です。



定期点検 検査証明書
¥30,000(1台)

※複数台同時点検の2台目以降は1台につき5,000円
※但し、粘弾性装置(DMA及びDMS)は検査証明書を発行していません。

- 予告なしに価格を改定する場合があります。
- 表示価格に消費税は含まれておりません。

対象装置：TA7000 シリーズ、NEXTA® シリーズ

※"NEXTA"は(株)日立ハイテクアナリシスの日本およびその他の国における登録商標です。

■ お問い合わせはこちら

株式会社 日立ハイテクアナリシス

サービスソリューション本部

分析サービス部 TAサービス担当

〒104-0041 東京都中央区新富二丁目 15番 5号RBM築地ビル

https://www.hitachi-hightech.com/han/

Webサイト
2次元コード



0120-513-522

受付時間(平日): 9:00~12:00、13:00~17:30

FAX

03-3523-1185

E-mail

han-service.ta.fy@hitachi-hightech.com

※フリーコールスーパーのロゴはソフトバンク株式会社の日本における登録商標です。

2026-HANS-TA02